

Приложение 1

к Паспорту доступности объекта и услуг № _____
 Дата обследования « 20 » августа 2018 г.

**Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
 Государственное автономное учреждение Мурманской области «Центр комплексного обслуживания учреждений образования»**

Наименование объекта и организации
г. Мурманск, ул. Советская, д. 9а
 Адрес

№ и/п	Структурно-функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и других МГН* (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):		Состояние доступности соответствующей зоны	
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	на момент обследования	после 1-го этапа после 2-го этапа
•	Территория, прилегающая к зданию - Вход (входы) на территорию - Путь (пути) движения на территории - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Автостоянка и парковка	1.1. Отсутствие информации об ОСИ на въезде на территорию (все). 1.2. Отсутствие дублирующей, тактильной информации на пути движения о направлении к входу здания (С-п.) 1.3. Отсутствие асфальтового покрытия, пешеходной зоны и выделенных парковочных мест для инвалидов (все).	1.1 Приобретение технических средств адаптации: информационное табло с дублированными рельефными знаками 1.2. Разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта и проведение кап.ремонта главного входа в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «Б») 1.3. Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «Б»)	К- ВНД О-н- ВНД О-в - ВНД С-п- ВНД С-ч- ВНД Г-п - ВНД Г-ч- ВНД У- ВНД	К - ДУпп О-н- ДУпп О-в - ДУпп С-п- ДУпп С-ч- ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч- ДУпп У- ДУпп	

<p>2.</p> <p>Вход в здание</p> <ul style="list-style-type: none"> - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Входная площадка (перед дверью) - Дверь (входная) - Тамбур 	<p>2.1. Отсутствие информации об ОСИ при входе в здание (все).</p> <p>2.2. Отсутствие пандуса;</p> <p>2.3. Входная дверь узкая и низкая;</p> <p>2.4. Отсутствие кнопки вызова персонала (К);</p> <p>2.5. Отсутствие контрастных надписей «вход», «выход»;</p> <p>2.6. Не организован главный вход</p>		<p>2.1. Установка контрастных надписей «выход», «выход»</p> <p>2.2. Установка мнемосхемы</p> <p>2.3. Установка откидного пандуса для лестничной площадки</p> <p>2.4. Установка кнопки вызова персонала</p> <p>2.3 Установка подъемника снаружи здания до главного входа.</p> <p>2.4 Установка поручней</p> <p>2.5. Установка кнопки вызова персонала</p> <p>2.6. Нанесение контрастной маркировки крайних ступеней перед входом в здание</p>	<p>К- ВНД О-н- ВНД О-в - ВНД С-п- ВНД С-ч- ВНД Г-п - ВНД Г-ч- ВНД У- ВНД</p>	<p>К - ДУпп О-н- ДУпп О-в - ДУпп С-п- ДУпп С-ч- ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч- ДУпп У- ДУпп</p>
<p>3.</p> <p>Пути движения внутри здания</p> <ul style="list-style-type: none"> - Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) - Лестница (внутри здания) - Пандус (внутри здания) - Лифт пассажирский (или подъемник) - Дверь - Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) 	<p>3.1. Отсутствие тактильные направляющие и предупреждающие указатели для инвалидов по зрению.</p> <p>3.2. Отсутствие информации о целевого назначения и санитарно-гигиеническом помещениях.</p> <p>3.3. Отсутствие информации о направлении пути движения к путям эвакуации.</p>	<p>3.1</p> <p>3.2</p> <p>3.3</p> <p>...</p>	<p>3.1. Установка информации о направлении пути движения к зонам целевого назначения, туалетам и местам эвакуации</p> <p>3.2. Нанесение контрастной маркировки на проступь крайних ступеней</p> <p>3.3. Установка контрастной маркировки на прозрачные двери</p> <p>...</p>	<p>К- ВНД О-н- ВНД О-в - ВНД С-п- ВНД С-ч- ВНД Г-п - ВНД Г-ч- ВНД У- ВНД</p>	<p>К - ДУпп О-н- ДУпп О-в - ДУпп С-п- ДУпп С-ч- ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч- ДУпп У- ДУпп</p>

<p>4.</p> <p>Зоны целевого назначения здания</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кабинетная форма обслуживания - Зальная форма обслуживания - Прилавочная форма обслуживания - Форма обслуживания с перемещением по маршруту - Кабина индивидуального обслуживания <p>Жилые помещения</p> <p>Места приложения труда</p>	<p>4.1. Отсутствие тактильной информации.</p> <p>4.2. Отсутствие информации о помещениях на дверном полотне.</p> <p>4.3. Отсутствие звукоусиливающих средства в месте получения услуг и информации</p> <p>4.4. При оказании услуг не организован сурдоперевод (Г-п)</p> <p>...</p>	<p>4.1. Организация целевой зоны</p> <p>4.2 При необходимости привлечь сурдопереводчика</p>	<p>4.1. Установить звукоусиливающие средства в месте получения услуг и информации</p> <p>4.2. Разместить информацию о предоставляемых услугах, образцов заявлений</p>	<p>К- ВНД О-н- ВНД О-в - ВНД С-п- ВНД С-ч- ВНД Г-п - ВНД Г-ч- ВНД У- ВНД</p>	<p>К - ДУпп О-н- ДУпп О-в - ДУпп С-п- ДУпп С-ч- ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч- ДУпп У- ДУпп</p>
<p>5.</p> <p>Санитарно-гигиенические помещения</p> <ul style="list-style-type: none"> - Туалетная комната - Душевая/ ванная комната - Бытовая комната (гардеробная) 	<p>5.1. Отсутствие информации о помещениях на дверном полотне.</p> <p>5.2. Допуск в туалетную комнату ограничен.</p>	<p>5.1</p> <p>5.2</p> <p>5.3</p> <p>...</p>	<p>5.1 Установить мнемосхемы санитарно-гигиенического помещения</p> <p>5.2. Провести реконструкцию туалетной комнаты</p> <p>5.3. Оснастить системой вызова экстренной помощи (тревожная кнопка)</p>	<p>К- ВНД О-н- ВНД О-в - ВНД С-п- ВНД С-ч- ВНД Г-п - ВНД Г-ч- ВНД У- ВНД</p>	<p>К - ДУпп О-н- ДУпп О-в - ДУпп С-п- ДУпп С-ч- ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч- ДУпп У- ДУпп</p>
<p>6.</p> <p>Система информации на объекте</p> <ul style="list-style-type: none"> - комплексность - единообразие и непрерывность - оповещение о чрезвычайных ситуациях <p>Сайт организации</p>	<p>6.1. Отсутствие нормативных требований к размещению визуальной информации. (Все)</p> <p>6.2. Система оповещения о чрезвычайных ситуациях не предусматривает особенности некоторых категорий инвалидов. (Г-п, Г-ч)</p>	<p>6.1. Организовать размещение комплексной системы информации во всех зонах объекта.</p>	<p>6.1. Обеспечить систему оповещения о чрезвычайных ситуациях с учетом особенностей восприятия отдельных категорий инвалидов.</p>	<p>К- ВНД О-н- ВНД О-в - ВНД С-п- ВНД С-ч- ВНД Г-п - ВНД Г-ч- ВНД У- ВНД</p>	<p>К - ДУпп О-н- ДУпп О-в - ДУпп С-п- ДУпп С-ч- ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч- ДУпп У- ДУпп</p>

7. Пути движения к объекту от остановки	7.1. Отсутствие информации об ОСИ на пути следования к объекту (все).	7.1. Организовать размещение тактильной информации (обращение к администрации города)	7.1 Организовать движение адаптированного пассажирского транспорта к объекту (обращение к администрации города) 7.2. Ремонт дороги от остановки общественного транспорта «Технический университет» по следующему направлению: ул. Кирова - до перекрестка ул. Генералова - до перекрестка ул. Советская - до здания ГАУ МО «ЦКО» по адресу: г. Мурманск, ул. Советская, д. 9а (обращение к администрации города)	К- ВНД О-н- ВНД О-в - ВНД С-п- ВНД С-ч- ВНД Г-п - ВНД Г-ч- ВНД У- ВНД	К - ДУпп О-н- ДУпп О-в - ДУпп С-п- ДУпп С-ч- ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч- ДУпп У- ДУпп	К - ДУпп О-н- ДУпп О-в - ДУпп С-п- ДУпп С-ч- ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч- ДУпп У- ДУпп
-----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

:- заполняется с учетом приложения 5 к Методике

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН на момент обследования	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
после отложенных мероприятий (2-го этапа работ)	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп
после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ)	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп
	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ