

**ВКЛАДЫШ К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  
объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения**

**Государственное автономное учреждение Мурманской области «Центр комплексного обслуживания учреждений образования»**

*Наименование объекта и организации*

**г. Мурманск, ул. Советская, д. 9а**

*Адрес*

**3.4. Доступность структурно-функциональных зон объекта на « 10 » января 2019 г.\***

№№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны**	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов***							
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ- пп
2	Вход (входы) в здание	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ- пп
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ- пп
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ- пп
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ- пп
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ- пп
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ- пп

\* - указывается дата обследования, соответствующая приложению 1к Паспорту доступности «Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН»; при повторном обследовании делается **Вкладыш** к Паспорту доступности и указывается дата повторной оценки по настоящему пункту

\*\* - если зона отсутствует или не закреплена за организацией, расположенной на объекте, в соответствующей строке делается отметка (запись) об этом

\*\*\* - указывается по каждой зоне доступность ее для каждой из 8 категорий инвалидов и других МГН:

- **ДП** - доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов выполнены);

- **ДУ-им** - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями (отклонения от нормативно-технических документов согласованы с представителем общественного объединения инвалидов);

- **ДУ-пп** - доступно условно с помощью персонала (согласовано с общественным объединением инвалидов);

- **ВНД** – временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены)

**3.5. Состояние доступности объекта и услуг (итоговое заключение) « 10 » января 2019 г.\***

Категория инвалидов	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У	Все категории**
Состояние доступности на момент обследования***	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп
Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ:									
2 этапа (отложенных работ)	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп
3 этапа (итоговых работ)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ

\* - аналогично пункту 3.4 (см.)

\*\* - заполняется только в случае, если по всем категориям единая оценка

\*\*\* - в этой строке указывается решение о состоянии доступности объекта и предоставляемых услуг для соответствующих категорий инвалидов: **ДП** - доступно полностью; **ДЧ** – доступно частично; **ДУ-им** - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности; **ДУ-пп** - доступно условно с помощью персонала на объекте; **ДУ-дом** – доступно условно с предоставлением услуг на дому (ином месте пребывания инвалида); **ДУ-дистант** – доступно условно с предоставлением услуг дистанционно; **ВНД** – временно недоступно

**Примечание:** Информация о состоянии доступности объекта и услуг на момент обследования отражается на сайте организации и на карте доступности «Жить вместе»

Приложение 1  
к Паспорту доступности объекта и услуг № \_\_\_\_\_  
Дата обследования « 10 » января 2019 г..

**Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения  
Государственное автономное учреждение Мурманской области «Центр комплексного обслуживания учреждений образования»**

Наименование объекта и организации

**г. Мурманск, ул. Советская, д. 9а**

Адрес

№ /п	Структурно-функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и других МГН* (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):		Состояние доступности соответствующей зоны		
			Неотложные мероприятия (2 этап)	Отложенные мероприятия (3 этап)	на момент обследования	после 2-го этапа	после 3-го этапа
1.	Территория, прилегающая к зданию - Вход (входь) на территорию - Путь (пути) движения на территории - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Автостоянка и парковка	1.1. Отсутствие информации об ОСИ на въезде на территорию (все). 1.2. Отсутствие дублирующей, тактильной информации на пути движения о направлении к входу здания (С-п.) 1.3. Отсутствие асфальтового покрытия, пешеходной зоны и выделенных парковочных мест для инвалидов (все).	1.1. Приобретение технических средств адаптации: информационное табло с дублированными рельефными знаками 1.2. Разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта и проведение кап.ремонта главного входа в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «Б») (устройство асфальтового покрытия, пешеходной зоны и выделенные парковочных мест для инвалидов. 1.3. Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по	1.1. Разработка проектно-сметной на реконструкцию и реконструкция путей подхода к объекту в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «Б») (устройство асфальтового покрытия, пешеходной зоны и выделенные парковочных мест для инвалидов.	К - ДУпп О-н- ДУпп О-в - ДУпп С-п- ДУпп С-ч- ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч- ДУпп У- ДУпп	К - ДУпп О-н- ДУпп О-в - ДУпп С-п- ДУпп С-ч- ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч- ДУпп У- ДУпп	К - ДЧ О-н- ДЧ О-в - ДЧ С-п- ДЧ С-ч- ДЧ Г-п - ДЧ Г-ч- ДЧ У- ДЧ

2.	<p><b>Вход в здание</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Лестница (наружная)</li> <li>- Пандус (наружный)</li> <li>- Входная площадка (перед дверью)</li> <li>- Дверь (входная)</li> <li>- Тамбур</li> </ul>	<p>2.1. Отсутствие информации об ОСИ при входе в здание (все).</p> <p>2.2. Отсутствие пандуса;</p> <p>2.3. Входная дверь узкая и низкая;</p> <p>2.4. Отсутствие кнопки вызова персонала (К);</p> <p>2.5. Отсутствие контрастных надписей «вход», «выход»;</p> <p>2.6. Не организован главный вход</p>	<p>объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «Б»)</p> <p>2.1. Установка контрастных надписей «выход», «выход»</p> <p>2.2. Установка мнемосхемы</p> <p>2.3. Установка откидного пандуса для лестничной площадки</p> <p>2.4. Установка кнопки вызова персонала</p> <p>2.5. Установка подъемника снаружи здания до главного входа.</p> <p>2.6. Установка поручней</p> <p>2.5. Установка кнопки вызова персонала</p> <p>2.6. Нанесение контрастной маркировки крайних ступеней перед входом в здание</p>		<p>К - ДУпп  О-н- ДУпп  О-в - ДУпп  С-п- ДУпп  С-ч- ДУпп  Г-п - ДУпп  Г-ч- ДУпп  У- ДУпп</p>	<p>К - ДУпп  О-н- ДУпп  О-в - ДУпп  С-п- ДУпп  С-ч- ДУпп  Г-п - ДУпп  Г-ч- ДУпп  У- ДУпп</p>	<p>К - ДЧ  О-н- ДЧ  О-в - ДЧ  С-п- ДЧ  С-ч- ДЧ  Г-п - ДЧ  Г-ч- ДЧ  У- ДЧ</p>
----	--	---	--	--	--	--	--

<p><b>Пути движения внутри здания</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)</li> <li>- Лестница (внутри здания)</li> <li>- Пандус (внутри здания)</li> <li>- Лифт пассажирский (или подъемник)</li> <li>- Дверь</li> <li>- Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)</li> </ul>	<p>3.1. Отсутствие тактильные направляющие и предупреждающие указатели для инвалидов по зрению.</p> <p>3.2. Отсутствие информации о направлении пути движения к местам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям.</p> <p>3.3. Отсутствие информации о направлении пути движения к путям эвакуации.</p>	<p>3.1. Установка информации о направлении пути движения к зонам целевого назначения, туалетам и местам эвакуации</p> <p>3.2. Нанесение контрастной маркировки на проступь крайних ступеней</p> <p>3.3. Установка контрастной маркировки на прозрачные двери</p> <p>...</p>	<p>К - ДУпп О-н- ДУпп О-в - ДУпп С-п- ДУпп С-ч- ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч- ДУпп У- ДУпп</p>	<p>К - ДУпп О-н- ДУпп О-в - ДУпп С-п- ДУпп С-ч- ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч- ДУпп У- ДУпп</p>	<p>К - ДЧ О-н- ДЧ О-в - ДЧ С-п- ДЧ С-ч- ДЧ Г-п - ДЧ Г-ч- ДЧ У- ДЧ</p>
<p><b>Зоны целевого назначения здания</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Кабинетная форма обслуживания</li> <li>- Зальная форма обслуживания</li> <li>- Прилавочная форма обслуживания</li> <li>- Форма обслуживания с перемещением по маршруту</li> <li>- Кабина индивидуального обслуживания</li> </ul> <p><b>Жилые помещения</b></p> <p><b>Места прилегания труда</b></p>	<p>4.1. Отсутствие тактильной информации.</p> <p>4.2. Отсутствие информации о помещениях на дверном полотне.</p> <p>4.3. Отсутствие звукоусиливающих средства в месте получения услуг и информации</p> <p>4.4. При оказании услуг не организован сурдоперевод (Г-п)</p> <p>...</p>	<p>4.1. Установить звукоусиливающие средства в месте получения услуг и информации</p> <p>4.2. Разместить информацию о предоставляемых услугах, образцов заявлений</p>	<p>К - ДУпп О-н- ДУпп О-в - ДУпп С-п- ДУпп С-ч- ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч- ДУпп У- ДУпп</p>	<p>К - ДЧ О-н- ДЧ О-в - ДЧ С-п- ДЧ С-ч- ДЧ Г-п - ДЧ Г-ч- ДЧ У- ДЧ</p>	

<p>5. Санитарно-гигиенические помещения</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Туалетная комната</li> <li>- Душевая/ ванная комната</li> <li>- Бытовая комната (гардеробная)</li> </ul>	<p>5.1. Отсутствие информации о помещениях на дверном полотне.</p> <p>5.2. Допуск в туалетную комнату ограничен.</p>	<p>5.1 Установить мнемосхемы санитарно-гигиенического помещения</p> <p>5.2. Провести реконструкцию туалетной комнаты</p> <p>5.3. Оснастить системой вызова экстренной помощи (тревожная кнопка)</p>		<p>К - ДУпп О-н- ДУпп О-в - ДУпп С-п- ДУпп С-ч- ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч- ДУпп У- ДУпп</p>	<p>К - ДУпп О-н- ДУпп О-в - ДУпп С-п- ДУпп С-ч- ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч- ДУпп У- ДУпп</p>	<p>К - ДЧ О-н- ДЧ О-в - ДЧ С-п- ДЧ С-ч- ДЧ Г-п - ДЧ Г-ч- ДЧ У- ДЧ</p>
<p>6. Система информации на объекте</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- комплексность</li> <li>- единообразие и непрерывность</li> <li>- оповещение о чрезвычайных ситуациях</li> </ul> <p>Сайт организации</p>	<p>6.1. Отсутствие нормативных требований к размещению визуальной информации. (Все)</p> <p>6.2. Система оповещения о чрезвычайных ситуациях не предусматривает особенности некоторых категорий инвалидов. (Г-п, Г-ч)</p>	<p>6.1. Обеспечить систему оповещения о чрезвычайных ситуациях с учетом особенностей восприятия отдельных категорий инвалидов.</p>		<p>К - ДУпп О-н- ДУпп О-в - ДУпп С-п- ДУпп С-ч- ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч- ДУпп У- ДУпп</p>	<p>К - ДУпп О-н- ДУпп О-в - ДУпп С-п- ДУпп С-ч- ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч- ДУпп У- ДУпп</p>	<p>К - ДЧ О-н- ДЧ О-в - ДЧ С-п- ДЧ С-ч- ДЧ Г-п - ДЧ Г-ч- ДЧ У- ДЧ</p>
<p>7. Пути движения к объекту от остановки</p>	<p>7.1. Отсутствие информации об ОСИ на пути следования к объекту (все).</p>	<p>7.1 Организовать движение адаптированного пассажирского транспорта к объекту (обращение к администрации города)</p> <p>7.2. Ремонт дороги от остановки общественного транспорта «Технический университет» по следующему направлению: ул. Кирова - до перекрестка ул. Генералова - до перекрестка ул. Советская - до здания ГАУ МО «ЦКО» по адресу: г. Мурманск, ул.</p>	<p>7.1 7.2 7.3 ...</p>	<p>К - ДУпп О-н- ДУпп О-в - ДУпп С-п- ДУпп С-ч- ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч- ДУпп У- ДУпп</p>	<p>К - ДУпп О-н- ДУпп О-в - ДУпп С-п- ДУпп С-ч- ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч- ДУпп У- ДУпп</p>	<p>К - ДЧ О-н- ДЧ О-в - ДЧ С-п- ДЧ С-ч- ДЧ Г-п - ДЧ Г-ч- ДЧ У- ДЧ</p>

